


Váhy přesné PS X7 | RADWAG

Řada přesných vah s automatickou interní kalibrací a rozlišením 0,001 nebo 0,01 g a váživostí od 200 g do 10 kg

- Velký barevný 7" dotykový displej pro pohodlné ovládání váhy i v laboratorních rukavicích
- Snadná obsluha a intuitivní komunikace díky široké nabídce libovolně konfigurovatelných widgetů
- Flexibilní konfigurace tlačítek, popisů, grafů, informačního a textového pole, 12 jazyků menu vah včetně češtiny
- Dva IR senzory s nastavitelnou citlivostí umožňují bezdotykové ovládání funkcí vah (tisk, nulování, tárování atd.)
- Automatická interní kalibrace která zohledňuje změny okolní teploty a/nebo uplynutí nastaveného časového intervalu (0,5 až 12 hod)
- Možnost volby manuální interní kalibrace, nebo kalibraci externím závažím odpovídající přesnosti ne menším než 30 % maximální váživosti
- Snadná volba váhových jednotek (g, mg, kg, ct a dalších 15 jednotek mimo soustavu SI u neověřených vah), možnost zadat 2 vlastní jednotky
- Počítání částic, vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení), procentní vážení, maximální hodnota, vážení za nestabilních podmínek
- Dózování (navažování vzorku pro dosažení jeho cílová hmotnosti), funkce stanovení hustoty kapalin a pevných látek, podvěsné vážení
- Funkce RECEPTURY využívající vnitřní databázi pro kompletní receptury s názvem a cílovou hodnotou ingrediencí receptu
- Funkce STATISTIKY pro informace o počtu měření a pro kompletní statistické údaje
- Funkce AUTOTEST GLP umožňuje optimalizovat nastavení váhy a ukládání až 50 záznamů z provedených testů v tištěné formě
- 8 databází pro 5 000 produktů, 100 uživatelů, 100 druhů balení, 1 000 zákazníků, 100 receptur (maximálně 25 složek), 500 zpráv o složení, 10 000 záznamů o podmínkách okolí a 50 000 vážení
- Interní paměť ALIBI pro 500 000 záznamů o vážení které se ukládají automaticky, měření nelze vymazat
- LevelSENSING systém pro vyrovnaní vah zobrazuje na displeji stav vyváženosti a piktogramy nožiček s požadovaným směrem jejich otáčení
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům podle GLP



Přesná váha PS X7

Váhy přesné s rozsahem 200 až 3 000 g

Váhy s rozlišením 1 mg se skleněným ochranným krytem proti průvanu


Technické parametry

Doba stabilizace:	2 s 3 s - váhy PS 3000.X7
Rozměry misky:	128 x 128 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	167 x 147 x 225 mm
Komunikační rozhraní :	RS 232, 2x USB-A (zaměnitelné), USB-B, Ethernet, WiFi
Podmínky prostředí:	10 až 40 °C, max 80 % RH
Napájení:	12 ÷ 16 V DC
Rozměry (š x h x v):	206 x 333 x 305 mm
Hmotnost:	4 kg

Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g) 5% Max / Max *	Linearita (g)	Katalogové číslo
PS 200/2000.X7	200 / 2 000	0,001 / 0,01	0,0005 / 0,001 0,005 / 0,01	±0,002 / ±0,02	L270200
PS 210.X7	210	0,001	0,0005 / 0,001	+mn0,002	L270210
PS 360.X7	360	0,001	0,0005 / 0,001	+mn0,002	L270360
PS 600.X7	600	0,001	0,0005 / 0,0015	±0,003	L270600
PS 750.X7	750	0,001	0,0005 / 0,0015	±0,003	L270750
PS 1000.X7	1 000	0,001	0,0005 / 0,0015	±0,003	L271000
PS 3000.X7	3 000	0,001	0,005 / 0,008	±0,006	L273000

* Přípustná reprodukovatelnost při navážce do 5 % maximální váživosti vah / při maximální navážce

Přesné váhy PS X7 dodáváme včetně síťového adaptéru a návodu.



Přesná váha PS 200/2000.X7



Přesná váha PS 200/2000.X7 - boční pohled

Váhy přesné s rozsahem 2 100 až 10 1000 g

Váhy s rozlišením 10 mg

Technické parametry

Doba stabilizace:	1,5 s
Rozměry misky:	195 x 195 mm

Komunikační rozhraní :	RS 232, 2x USB-A (zaměnitelné), USB-B, Ethernet, WiFi
Podmínky prostředí:	10 až 40 °C, max 80 % RH
Napájení:	12 ÷ 16 V DC
Rozměry (š x h x v):	206 × 333 × 107 mm
Hmotnost:	4.5 kg - váhy s váživostí do 4 500 g 5,7 kg váhy s váživostí větší než 4 500 g


Model	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reprodukovatelnost (g) 5% Max / Max *	Linearita (g)	Katalogové číslo
PS 2100.X7.M	2 100	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L272100
PS 3500.X7.M	3 600	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L273500
PS 4500.X7.M	4 500	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L274500
PS 6100.X7.M	6 100	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L276100
PS 8100.X7.M	8 100	0,01	0,005 / 0,008	+mn0,02	L278100
PS 10100.X7.M	10 100	0,01	0.005 / 0.012	+mn0,02	L271100

* Přípustná reprodukovatelnost při navážce do 5 % maximální váživosti vah / při maximální navážce

Přesné váhy PS X7 dodáváme včetně síťového adaptéru a návodu.



Přesná váha PS 2100.X7.M



Přesná váha PS 2100.X7.M - boční pohled

